

Civitavecchia, ringhiera pericolante nel piazzale della stazione: intervento dei Vigili del fuoco



I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati chiamati verso le ore 13 di ieri 18 gennaio per un importante intervento di verifica stabilità a piazzale Scipione Matteuzzi, fronte stazione ferroviaria. All'arrivo sul posto i Vvf, dopo un'attenta verifica visiva hanno dovuto tagliare circa 20 metri di ringhiera installata sulla sommità del muro di sostegno del piazzale piano stazione ferroviaria. La restante porzione di ringhiera è stata transennata a scopo cautelativo visto l'ossidazione degli elementi verticali di fissaggio. I Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno interdetto inoltre i marciapiedi, entrambi i lati, che dalle scalette fronte largo Marco Galli arrivano fino via Santa Fermina. Di seguito si sono adoperati ad eliminare le porzioni di intonaco ad imminente pericolo di caduta, sottostanti la porzione di ringhiera eliminata. Sul posto erano presenti la polizia di stato e la polizia locale.

VVF